

TMCHallcrest

HAND HOT INDICATOR 50°C

Self-Adhesive 37mm Diameter

Product Code: SCATHEHH050C01PK Quantity: 10



Solid Black indicates the temperature is below 50°C.



When Red Hand clearly appears the temperature is above 50°C.

TMCHallcrest MANUFACTURE A COMPREHENSIVE RANGE OF TEMPERATURE SENSITIVE PRODUCTS INCLUDING; CRAYONS, PAINTS, STRIPS AND INKS RANGING FROM -30°C TO 1270°C. FULLY CUSTOMISED PRODUCTS AVAILABLE TO CUSTOMER SPECIFICATIONS.

TO DISCUSS YOUR REQUIREMENTS CONTACT US NOW.

UK,

EUROPE & ROW:

TEL: +44 (0) 1244 818100

FAX: +44 (0) 1244 818502

www.tmchallcrest.com

sales@tmchallcrest.com

USA,

CANADA & MEXICO:

TEL: +(1) 847 998 8580

FAX: +(1) 847 998 8051

www.hallcrest.com

sales@hallcrest.com

INSTRUCTIONS FOR USE: Peel indicator from release paper. Apply to any clean, grease free surface ensuring the indicator has adhered to the surface. Solid Black indicates the temperature is below 50°C. When Red Hand clearly appears the temperature is above 50°C. **STORE IN A COOL DRY PLACE BELOW 18°C.**

MODE D'EMPLOI : Décoller l'indicateur de son papier support. L'appliquer sur une surface propre et dégraissée en s'assurant que l'indicateur adhère bien. Si l'indicateur est totalement noir la température est inférieure à 50°C. Quand une main rouge apparaît nettement, la température est supérieure à 50°C. **STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, EN DESSOUS DE 18°C.**

GEBRAUCHSANLEITUNG: Den Indikator vom Trägerpapier lösen. Danach kann er auf jede saubere, fettfreie Oberfläche aufgeklebt werden. Bitte versichern Sie sich, dass der Indikator auch auf der Oberfläche richtig klebt. Tiefes Schwarz zeigt die Temperatur unterhalb von 50° C an. Wenn die rote Hand deutlich zu sehen ist, liegt die Temperatur über 50° C. **BITTE LAGERN SIE DIE INDIKATOREN AN EINEM KÜHLEN TROCKENEN ORT UNTERHALB VON 18° C.**

INSTRUCCIONES DE USO: Despegar el indicador del papel de atrás. Aplicarlo en una superficie/pared limpia y sin grasa, asegurando que el indicador se ha adherido a la superficie. Completamente negro indica que la temperatura está por debajo de 50°C. Cuando la mano roja aparece claramente la temperatura está por encima de 50°C. **GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO POR DEBAJO DE 18°C.**

ISTRUZIONI PER L'USO: Staccare l'indicatore adesivo dal supporto. Applicare su una superficie asciutta e non grassa, assicurandosi che l'indicatore aderisca bene sulla superficie in tutte le sue parti. Il colore nero indica una temperatura sotto i 50°C. Quando appare il colore rosso la temperatura è sopra i 50°C. **CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO SOTTO I 18°C.**

사용지침:

접착 용지에 붙어있는 인디케이터를 떼어낸 다음 기름기와 이물질 등이 없는 표면에 붙여서 사용하십시오. 짙은 검은색일 때는 50°C 미만의 온도를 나타냅니다. 전체가 빨간색으로 나타나면 50°C를 초과하는 온도입니다. 18°C 미만의 서늘하고 습기가 없는 곳에서 보관하십시오.



RoHS
2002/95/EC

MADE IN THE UK